

枠付格子蓋 施工例及び注意事項

適用荷重ごとに安全荷重表示（500K・1500K・5000K）が異なります。
適用の範囲及び安全荷重を超えて使用すると破損により事故及びケガをする
恐れがあります。

蓋を開けた場合は必ず枠の中に小石等や異物が入っていないか確認してください。
ガタツキやふたの飛び出しの原因となります。定期的に清掃して下さい。

