


満水テストプラグ取付け要領書

1. ストレーナーを取り外します。
2. 鋳鉄ワン（樹脂ワン）を取り外します。
3. 満水テストプラグの締め付けハンドルを上まで緩めます。
4. 満水テストプラグ挿入時、石鹸水等を主パッキンに塗布し、トラップ本体封水筒に挿入します。
5. 挿入後、締め付けハンドルを下まで締め付けます。
6. トラップ本体内部に水を入れ水漏れの確認をして下さい。
7. 確認後、締め付けハンドルを上まで緩めて満水テストプラグを取り外して下さい。
8. ワン及びストレーナーを元の位置に戻して下さい。



第三角法	担当	年月日	尺度	名称	満水テストプラグ取付け要領書	図番	CI95100001
	製図	伊藤	09.9.1	x	品名	株式会社 中部コーポレーション	
	検図	後藤	09.9.1				
	承認	江上	09.9.1				